

Universal Amperemeter 12-24 Volt, -30 bis +30 Ampere, Ø 52 mm

Armaturenbeleuchtung (Klemme 58)



Lichtmaschine (Klemme 30B)

Pluspol Batterie

Schließen Sie zuerst alle Kabel wie oben dargestellt an.
Anschluss +L = Lichtmaschine (Plus)
Anschluss +B = Batterie (Plus)